

264
M

Processo nº de Origem: 45085-20.2011.811.0041 Código 747820 CD 581108
Parte Requerente: BANCO BRADESCO S/A
Parte Requerida: DIORAN ATAIDE BASSOS FILHO E OUTROS

AUTO DE AVALIAÇÃO

Aos 10 (dez) dias do mês de maio do ano corrente (10/05/2018), na cidade e Comarca de Cuiabá/MT, em cumprimento ao R. MANDADO DE AVALIAÇÃO extraído dos autos da ação em epígrafe, foi realizada a vistoria no veículo:

DetranNet - Extrato do Veículo de PLACA NJF1686

Dados do Veículo

Em 11/05/2018

Placa NJF1686	Renavam 00970973551	Placa Anterior 0472328/SP	Tipo 23-CAMINHONETE	Categoria 1-Particular	Espécie 6-Especial	Lugares 5
Marca/Modelo 220427-GM/S10 EXECUTIVE D(Nacional)		Fabricação/Modelo 2008/2009		Potência 140	Combustível 3-Diesel	Cor 4-BRANCA
Nome do Proprietário DIORAN ATAIDE BASSOS FILHO ME					Situação Lacre Desconhecido	
Proprietário Anterior ELZA FERREIRA DOS S SERV EPP					Origem dos Dados do Veículo CADASTRO	
Município de Emplacamento CUIABA			Licenciado até 2012 em 16/10/2012, Licenciamento Anual (CRLV emitido por DETRANNET\01170187161)(Via 1)		Adquirido em 14/05/2011	Situação Em circulação

Fonte: Página Eletrônica do DETRAN/MT

Conservação

O veículo apresentava estado regular de conservação, porém, elementos eletrônicos e mecânicos não puderam ser verificados, pois o automóvel estava há um longo período sem uso, necessitando de manutenção/revisão elétrica e mecânica para o seu acionamento.

Conforme laudo de vistoria e recebimento de veículo, o automóvel apresentava em 25/05/2013:

BOM ESTADO, os itens: alarme, antena, console, parachoque traseiro, retrovisor interno, trava das portas, ar condicionado, bateria, câmbio, chave de ignição, direção hidráulica, painel, tapetes, triângulo, buzina, capo, vidro elétrico, carpete, faróis dianteiros, lanterna dia, macaco, trava elétrica e vidros.

DANIFICADO, os itens: farol de milha, lanterna traseira, estofado, parachoque dianteiro.

REGULAR, os itens: forração e pintura geral.

RISCADO, os itens: retrovisor direito e retrovisor esquerdo.

QUEBRADO, os itens: parabrisa.



265
M

OBS: O veículo apresentava: 04 aros liga leve e 1 de ferro - portas direitas amassadas, paralamas e coluna traseira esquerda amassadas - pintura com arranhões - 1 aro de liga leve danificado - 04 pneus Kenda Radial e 1 brigestone sendo todos em estado regular de conservação na data de 25/05/2013.

No ato de vistoria realizada em 10/05/2018, o veículo apresentava deteriorações oriundas da longa exposição aos agentes naturais, como sol e chuva, necessitando de reparos da funilaria e pintura; troca de pneus; troca de bateria; revisão elétrica, hidráulica e mecânica.

Estimativa de custo dos reparos necessários (pesquisa de mercado):

FUNILARIA E PINTURA: R\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais);

REVISÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E MECÂNICA: R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) para componentes básicos;

01 BATERIA NOVA: R\$ 605, 50 (seiscentos e cinco reais e cinquenta centavos);

05 PNEUS 265/65R17: R\$ 3.148,80 (três mil cento e quarenta e oito reais e oitenta centavos);

TOTAL ESTIMADO PARA REPAROS: R\$ 14.254,30 (quatorze mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos).

VALOR ESTIMADO DE VENDA - Tabela Fipe 05/2018: R\$ 52.963,00 (cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e três reais).

AVALIAÇÃO FINAL: R\$ 38.708,70 (trinta e oito mil setecentos e oito reais e setenta centavos). Valor de tabela, com redução dos valores estimados para reparos.

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2018.

Wilson Wagner P. C. de Souza

Oficial de Justiça Avaliador

Mat. 25928